

Государственное казенное учреждение города Москвы
Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
Департамента образования города Москвы
г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д. 12, стр. 2,
тел.: 8 (495) 633-46-49, E-mail: direkciya@edu.mos.ru

Управление комплексного мониторинга
отдел мониторинга безопасных условий обучения

АКТ
мониторинга чрезвычайной ситуации

№ 2505/КСТ/БУО

г. Москва

«25» мая 2018 г.

Настоящий акт составлен рабочей группой Управления комплексного мониторинга ГКУ Дирекция ДОГМ в составе:

главным специалистом отдела мониторинга безопасных условий обучения

Зуевой Светланой Владимировной

советником отдела мониторинга безопасных условий обучения

Глебовым Константином Борисовичем.

в связи с возникновением чрезвычайной (аварийной) ситуации – отключение электроснабжения здания на объекте ГБПОУ КСТ (СВАО, юридический адрес: Хибинский проезд д.10, МРСД № 5, место в рейтинге –308) по адресу: ул. Яблочкова, д.5 стр. 2, стр. 3.

в присутствии начальника отдела АХР Глебова Игоря Николаевича, ответственного за электрохозяйство колледжа.

руководителя структурного подразделения Лунева Владимира Евгеньевича

Основание:

1. Приказ ДОГМ от 27.07.2017 № 568 «Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекцией по обеспечению деятельности государственных учреждений Департамента образования города Москвы».

2. Приказ ГКУ Дирекции ДОГМ от 23.08.2017 № ПР-01-61/7 «Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях и государственных казенных учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Москвы».

3. Оперативная сводка ДДС ГКУ Дирекции ДОГМ о чрезвычайных ситуациях, произошедших в образовательных организациях и учреждениях за период с 08.00 24.05.2018 по 08.00 25.05.2018.

Объект – отдельно стоящее 5 этажное здание, введено в эксплуатацию в 1959 году.

Вх. № 31-01
от 28 05 2018

**Должностные лица, отвечающие
за вопросы электробезопасности**

1. Директор Лунькин Александр Николаевич, в должности с 01.01.2018г., приказ № 02/10-32 от 04.12.2017, прошел аттестацию на 3 года (21.11.2017).

2. Первый заместитель директора по управлению ресурсами Ворсин Евгений Александрович, в должности с 03.10.2016. Аттестован на 2 года до 02.11.2018, Приказ № 78 от 18.01.2018.

3. Начальник отдела АХР Глебов Игорь Николаевич, в должности с 09.01.2018 г., назначен ответственным за электрохозяйство колледжа от 25.01.2018, приказ № 82.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ

1. От МОЭСК 23.05.2018 в колледж поступило электронное письмо о том, что 24.05.2018 в здании колледжа будет краткосрочное отключение электроснабжения. Администрацией колледжа было направлено письмо в ЦУКС о снятии с охраны системы АПС и предупреждены ответственные руководители здания по адресу: ул. Яблочкова д.5, стр.2. В 07:35 24.05.2018 частично отключилось (один ввод) электроснабжение в здании по адресу ул. Яблочкова д.5 стр. 2 (учебный корпус) и ул. Яблочкова, д. 5, стр.3 (пищеблок и общежитие).

2. О данной ситуации тут же был поставлен в известность ответственный за электрохозяйство колледжа Глебов И.Н., который отдал устное распоряжение электрику-слесарю Пахомову В.А. о переходе в этих здания на резервное питание. Пахомов В.А. путем переключения рубильника в электрощитовых восстановил электроснабжение в 08:35 учебного корпуса, в 08:45 пищеблока.

3 Образовательная организация информировала ДОГМ о ЧС через систему ЕКИС 24.05.2018. в 09:40 начальником отдела Глебовым И.Н.

4. Договор на техническое обслуживание системы электроснабжения с подрядной организацией не заключен. В штате колледжа имеется 4 слесаря-электрика, прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие 3-4 группу допуска. Документы, регламентирующие порядок работ по техническому обслуживанию систем электроснабжения зданий колледжа отсутствуют. План-график планово-предупредительного ремонта и обслуживания электроустановки составлен до декабря 2017 г. включительно. В должностной инструкции слесаря-электрика Пахомова В.А. отсутствуют обязанности проводить плановое техническое обслуживание электрохозяйства зданий колледжа.

5. Работы по переключению кабельных вводов в электрощитовых были произведены слесарем – электриком Пахомовым В.А. без обязательного выдачи наряда-допуска и инструктажа на рабочем месте со стороны ответственного за электрохозяйство Глебова И.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

1. Состояние электробезопасности объекта не соответствует нормативным требованиям.

2. На объекте выявлены нарушения электробезопасности, которые могут при определенных условиях оказать негативное влияние на обеспечение безопасных условий обучения.

Выявленные нарушения требований электробезопасности

1. Документы школы

не представлено:

-список работников имеющих право ведения оперативных переговоров с МОЭСК;

- план-график проведения регламентных работ по ТО систем электроснабжения на 2018;
- список сотрудников имеющих право быть допускающим при работе в электроустановках;
- оперативный журнал;
- журнал дефектов и неполадок на электрооборудование;
- бланки нарядов- допусков;
- бланки переключений.

2. Обучение мерам электробезопасности

Все должностные лица, школы, отвечающие за состояние электро безопасности прошли соответствующее обучение.

3. Содержание и эксплуатация систем электросетей и электрооборудования объекта

3.1 Техническое обслуживание инженерных систем зданий осуществляется самостоятельно. В штате имеются четыре слесаря – электрика. Документы, регламентирующие порядок работ по техническому обслуживанию систем электроснабжения зданий колледжа отсутствуют. План-график планово-предупредительного ремонта и обслуживания электроустановки составлен до декабря 2017 г. включительно. В должностной инструкции слесаря-электрика Пахомова В.А. отсутствуют обязанности проводить плановое техническое обслуживание электрохозяйства зданий колледжа

Испытания параметров электрооборудования, согласно техническому отчету ООО «Энсибэн» № 894.01.04 от 08.06.2017 проведены, дефектов не обнаружено.

4. Нарушения требований электробезопасности на объекте

4.1. При проверке состояния электробезопасности объекта выявлены следующие нарушения :

№ п/п	Вид нарушения
1.	Однолинейные схемы в электрощитовых не актуализированы, в поэтажных щитах схем нет
2.	Номинальный ток автоматический выключатель на освещение актового зала завышен (40А)
3.	В поэтажных электрощитах отсутствует маркировка отходящих линий, имеются оголенные провода, скрутки соединения проводов, пыль на оборудовании
4.	Номинал плавких вставок в электрощитовой (100,200А) не совпадает с Актом разграничения балансовой ответственности (100,125А)
5.	Многожильные медные нулевые проводники не опрессованы наконечниками

6.	В электрощитовой отсутствуют предупредительные плакаты, указатели напряжения, полы бетонные с цементной токопроводящей пылью.
7.	В подвале имеются распределительные коробки без крышек, розетки без УЗО, провод к светильникам не закреплен (на весу)
8.	В электрощитовой пищеблока и общежития не заменена вводная вставка на 160А (контакты покрыты гарью, копотью)
9.	В кабинете информатики (31,32) розетки для компьютеров подключены без УЗО.
10.	В распределительном щите кабинете информатики (31) в предохранителях вставлены «жучки» (медная проволока), имеются открытые токоведущие части.

5. Выводы:

Причинами выявленных в ходе мониторинга нарушений являются:

1. Низкая эффективность внутреннего мониторинга организации электробезопасности колледжа.
2. Отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных со стороны первого заместителя директора по ресурсам Ворсина Е.А.
3. Упущения в работе должностных лиц, ответственных за:
 - электрохозяйство колледжа начальника административно-хозяйственного отдела И.Н. Глебова.

6. Предложения:

1. Директору школы:
 - 1.1. Организовать устранение выявленных в ходе мониторинга нарушений до 15.06.2018.
 - 1.2. Усилить контроль за работой сотрудников ответственных за электробезопасность комплекса.
 - 1.3 Организовать проведение работы по техническому обслуживанию систем электроснабжения согласно нормативно-техническим документам.

Акт подписали:

от ГКУ Дирекция ДОГМ:

главный специалист

С.В.Зуева

советник

К.Б. Глебов

от образовательной организации:

начальник отдела АХР колледжа

ГБПОУ КСТ
Руководитель структурного подразделения
Учебный корпус №3 «Бутырский»

«____» _____ 20__г.

И.Н. Глебов

руководитель структурного
подразделения

В.Е. Лунев

Название объекта	ГБОУ "Комплекс современных технологий"		
Адрес	ул. Яблонькова, дом 5, сектор А		
global_id	Округ СВАО	Район Бутырский	

Информация о состоянии объекта в части доступности для инвалидов

К (инвалиды-колясочники)	О (инвалиды-опорники)	С (инвалиды по зрению)	Г (инвалиды по слуху)
частичная	частичная	частичная	частичная

К Доступность для колясочников

К территория объекта	К входная группа	К пути движения и эвакуации	К зона оказания услуги	К санитарный узел	К
К территория объекта; машино-место для инвалидов	К входная группа; нулевой вход	К пути движения и эвакуации; ширина полос движения	К зона оказания услуги; обслуживание через окно/прилавок	К санитарный узел; ширина двери	4
К территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	К входная группа; пандус с поручнями и его уклон	К пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	К зона оказания услуги; ширина дверей в кабинеты	К санитарный узел; габариты кабины	4
К территория объекта; информационные указатели	К входная группа; платформа подъемная (мобильный лестничный подъемник)	К пути движения и эвакуации; пандус с поручнями и его уклон	К зона оказания услуги; ширина полосы движения (при обслуживании с перемещением)	К санитарный узел; зона рядом с унитазом	4
	К входная группа; ширина входной двери	К пути движения и эвакуации; лифт	К зона оказания услуги; места для К в зале	К санитарный узел; зона у раковины	4
	К входная группа; информационные указатели	К пути движения и эвакуации; платформа подъемная, (моб. лестничный подъемник)			

О Доступность для опорников

О территория объекта	Ч	О входная группа	Ч	О пути движения и эвакуации	Ч	О зона оказания услуги	Ч	О санитарный узел	Ч
О территория объекта; машино-место для инвалидов	нет	О входная группа; нулевой вход	нет	О пути движения и эвакуации; ширина полосы движения	нет	О зона оказания услуги; габариты зоны сидения (глубина)	Ч	О санитарный узел; поручни у унитаза	нет
О территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	нет	О входная группа; поручни на имеющейся лестнице	нет	О пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	нет	О зона оказания услуги; ширина полосы движения (при обслуживании с перемещением)	Ч	О санитарный узел; поручень у раковины	нет
О территория объекта; поручни на имеющейся лестнице				О пути движения и эвакуации; поручни на имеющейся лестнице	нет				
				О пути движения и эвакуации; лифт					

С Доступность для слепых

С территория объекта	У	С входная группа	У	С пути движения и эвакуации	У	С зона оказания услуги	У	С санитарный узел	У
С территория объекта; тактильная полоса перед лестницей	нет	С входная группа; нулевой вход	нет	С пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	есть	С зона оказания тактильные средства информации	нет	С санитарный узел; тактильное обозначение санузла	нет
С территория объекта; поручни безбарьерный путь до главного входа		С входная группа; поручни имеющейся на лестнице	нет	С пути движения и эвакуации; поручни имеющейся на лестнице	есть				
С территория объекта; поручни имеющейся на лестнице		С входная группа; тактильная полоса перед входной лестницей	нет	С пути движения и эвакуации; контрастная маркировка ступеней	нет				

Г Доступность для глухих

Г территория объекта	У	Г пути движения и эвакуации	У	Г зона оказания услуги	У
Г территория объекта; указатели направления движения		Г пути движения и эвакуации; наличие надписей		Г зона оказания услуги; визуальные средства информации о предоставлении услуги	есть
		Г пути движения и эвакуации; наличие указателей, пиктограмм		Г зона оказания услуги; места для инвалидов по слуху в зале	
Обследование провел: Г. главный специалист Зуева С.В.		Телефон 8-915-473-02-55		e-mail	
Обследование провел: <i>Савинский Глеб Н.Б.</i>		Телефон 8903 4909756		e-mail	

Руководитель структурного подразделения
Учебный корпус №3 «Букетный»
ГБОУ КС

Представитель образовательной организации

Савинский Глеб *отдел*

20 г.

г. Москва

25 мая 2018 г.

АКТ
мониторинга площадок и МАФ

Наименование образовательной организации: ГБОУ Компет. современных технологий
Юридический адрес: ул. Хлебнический проезд, дом 10
Фактический адрес: ул. Воложкова, дом 5 стр. 2
Представители ГКУ Дирекции ДОГМ (должность, ФИО, контактный телефон): Соборенник Т.В., тел.: 8903 790 94 56; м. Снежинский Зуба С.В. тел.: 8915 443 02 55
Представитель ОО (должность, ФИО, контактный телефон): Завхоз Корняков Сергей Викторович тел.: 8903 014 50 00
Рейтинг ОО 308 МРСД № 5

№ п/п	Наименование площадки (прогулочная, волейбольная, баскетбольная, универсальная, футбольное поле и т.д.)	Характеристика			Выявленные замечания
1	1. <u>футбольное поле</u>	Тип покрытия	бесшовное (наливное) резиновое покрытие; песок/отсев, гравий; газон (трава); утрамбованная земля и т.д.	<u>резиновое покрытие</u>	
		Состояние покрытия	(уд/неуд)	<u>удовлет.</u>	
		Состояние ограждения	(уд/неуд/-)	<u>удовлет.</u>	
		Состояние оборудования	(уд/неуд)	<u>удовлет.</u>	
		Состояние информационной доски	(уд/неуд/отсутствует)	<u>отсутствует</u>	<u>не сразу же маркируется</u>
		Освещение	(есть/нет)	<u>нет</u>	
2	2. <u>баскетбольная площадка</u>	Тип покрытия	бесшовное (наливное) резиновое покрытие; песок/отсев, гравий; газон (трава); утрамбованная земля и т.д.	<u>резиновое покрытие</u>	
		Состояние покрытия	(уд/неуд)	<u>удовлет.</u>	
		Состояние ограждения	(уд/неуд/-)	<u>удовлет.</u>	<u>на ограждении нет замечаний</u>
		Состояние оборудования	(уд/неуд)	<u>удовлет.</u>	
		Состояние инф. доски	(уд/неуд/отсутствует)	<u>отсутств.</u>	<u>не сразу же маркируется</u>
		Освещение	(есть/нет)	<u>нет</u>	
3		Тип покрытия	бесшовное (наливное) резиновое покрытие; песок/отсев, гравий; газон (трава); утрамбованная		

		Состояние покрытия	(уд/неуд)		
		Состояние ограждения	(уд/неуд/-)		
		Состояние оборудования	(уд/неуд)		
		Состояние инф. доски	(уд/неуд/отсутствует)		
		Освещение	(есть/нет)		
1	Наименование МАФ (журнал ежедневного осмотра, неисправность, нарушение оборудования детских игровых площадок, дефекты древесины, коррозия, не окрашен, отсутствие информационной доски)	Окрашены/ не окрашены			
		Дефекты древесины	(есть/нет)		
		Наличие заглушек	(есть/нет)		
		Механические повреждения, отсутствие части оборудования	(есть/нет)		

Дополнительная информация:

1. Витерия не имеет закреплений на ограждении
 2. Ограждение не имеет освещения функционального типа и
 3. Ограждение не имеет информации. Видно, что не соответствует
 требованиям (не сдано в эксплуатацию).
 Фотоматериалы прилагаются.

Представитель ГКУ Дирекции ДОГМ

(подпись)

К. Б. Теебов

(фамилия и инициалы)

Представитель ГКУ Дирекции ДОГМ

(подпись)

С. В. Зуев

(фамилия и инициалы)

Представитель образовательной организации

(подпись)

ГБОУ СОШ № 1
 Структурного подразделения
 «Образовательный корпус № 1»
 М. В. Макаревич

(фамилия и инициалы)

20 г.