

Название объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова"		
Адрес	Северо-Восточный административный округ, муниципальный округ Ярославский, город Москва, Хибинский проезд, дом 10		
global_id	3114212	Округ Северо-Восточный	Район Ярославский

Информация о состоянии объекта в части доступности для инвалидов

К (инвалиды-колясочники)	О (инвалиды-опорники)	С (инвалиды по зрению)	Г (инвалиды по слуху)
Частично	Частично	Частично	Частично

К Доступность для колясочников

К территория объекта	Частично	К входная группа	Частично	К пути движения и эвакуации	Частично	К зона оказания услуги	Частично	К санитарный узел	Полностью
К территория объекта; машино-место для инвалидов	Есть	К входная группа; нулевой вход	Нет	К пути движения и эвакуации; ширина полосы движения	Соответствует	К зона оказания услуги; обслуживание через окно/прилавок	Не требуется	К санитарный узел; ширина двери	Соответствует
К территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	Есть	К входная группа; пандус с поручнями и его уклон	Соответствует	К пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	Есть	К зона оказания услуги; ширина дверей в кабинеты		К санитарный узел; габариты кабины	Соответствует
К территория объекта; информационные указатели	Нет	К входная группа; платформа подъемная (мобильный лестничный подъемник)	Есть	К пути движения и эвакуации; пандус с поручнями и его уклон	Соответствует	К зона оказания услуги; ширина полосы движения (при обслуживании с перемещением)		К санитарный узел; зона рядом с унитазом	Есть

		К входная группа; ширина входной двери	Соответствует	К пути движения и эвакуации; лифт		К зона оказания услуги; места для К в зале		К санитарный узел; зона у раковины	Есть
		К входная группа; информационные указатели	Нет	К пути движения и эвакуации; платформа подъемная , (моб. лестничный подъемник)	Есть				

О Доступность для опорников

О территория объекта	Частично	О входная группа	Недоступно	О пути движения и эвакуации	Частично	О зона оказания услуги		О санитарный узел	Полностью
О территория объекта; машино-место для инвалидов	Есть	О входная группа; нулевой вход	Нет	О пути движения и эвакуации; ширина полосы движения	Соответствует	О зона оказания услуги; габариты зоны сидения (глубина)	Не требуется	О санитарный узел; поручни у унитаза	Есть
О территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	Есть	О входная группа; поручни на имеющейся лестнице	Нет	О пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	Есть	О зона оказания услуги; ширина полосы движения (при обслуживании с перемещением)		О санитарный узел; поручень у раковины	Есть
О территория объекта; поручни на имеющейся лестнице	Нет			О пути движения и эвакуации; поручни на имеющейся лестнице	Нет				

	О пути движения и эвакуации; лифт	Нет	
--	--	-----	--

С Доступность для слепых

С территория объекта	Частично	С входная группа	Частично	С пути движения и эвакуации	Частично	С зона оказания услуги	Частично	С санитарный узел	Частично
С территория объекта; тактильная полоса перед лестницей	Нет	С входная группа; нулевой вход	Нет	С пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	Есть	С зона оказания услуги; тактильные средства информации	Нет	С санитарный узел; тактильное обозначение санузла	Нет
С территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	Есть	С входная группа; поручни на имеющейся лестнице	Нет	С пути движения и эвакуации; поручни на имеющейся лестнице	Нет				
С территория объекта;	Нет	С входная группа; тактильная	Нет	С пути движения и эвакуации;	Есть				

поручни на имеющейся лестнице		полоса перед входной лестницей		контрастная маркировка ступеней		
-------------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------------	--	--

Г Доступность для глухих

Г территория объекта	Частично	Г пути движения и эвакуации	Частично	Г зона оказания услуги	Частично
Г территория объекта; указатели направления движения	Нет	Г пути движения и эвакуации; наличие надписей	Нет	Г зона оказания услуги; визуальные средства информации о предоставлении услуги	Нет
		Г пути движения и эвакуации; наличие указателей, пиктограмм	Нет	Г зона оказания услуги; места для инвалидов по слуху в зале	Нет
Обследование провел: <i>Морозовский отдел</i>			Телефон <i>929 597 01 07</i>	e-mail	

Руководитель

Директор



М.П.