

Название объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова"		
Адрес	Северо-Восточный административный округ, муниципальный округ Ярославский, город Москва, Хибинский проезд, дом 6, корпус 1		
global_id	30546133	Округ Северо-Восточный	Район Ярославский

Информация о состоянии объекта в части доступности для инвалидов

К (инвалиды-колясочники)	О (инвалиды-опорники)	С (инвалиды по зрению)	Г (инвалиды по слуху)
Частично	Частично	Полностью	Полностью

К Доступность для колясочников

К территория объекта	Полностью	К входная группа	Частично	К пути движения и эвакуации	Частично	К зона оказания услуги	Частично	К санитарный узел	Полностью
К территория объекта; машино-место для инвалидов	Есть	К входная группа; нулевой вход	Нет	К пути движения и эвакуации; ширина полосы движения	Соответствует	К зона оказания услуги; обслуживание через окно/прилавок	Не требуется	К санитарный узел; ширина двери	Соответствует
К территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	Есть	К входная группа; пандус с поручнями и его уклон	Соответствует	К пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	Есть	К зона оказания услуги; ширина дверей в кабинеты	Соответствует	К санитарный узел; габариты кабины	Соответствует
К территория объекта; информационные указатели	Есть	К входная группа; платформа подъемная (мобильный лестничный подъемник)	Есть	К пути движения и эвакуации; пандус с поручнями и его уклон	Соответствует	К зона оказания услуги; ширина полосы движения (при обслуживании с перемещением)	Соответствует	К санитарный узел; зона рядом с унитазом	Есть

		К входная группа; ширина входной двери	Соответствует	К пути движения и эвакуации; лифт	Нет	К зона оказания услуги; места для К в зале	Нет	К санитарный узел; зона у раковины	Есть
		К входная группа; информационные указатели	Есть	К пути движения и эвакуации; платформа подъемная , (моб. лестничный подъемник)	Есть				

О Доступность для опорников

О территория объекта	Полностью	О входная группа	Полностью	О пути движения и эвакуации	Частично	О зона оказания услуги	Полностью	О санитарный узел	Полностью
О территория объекта; машино-место для инвалидов	Есть	О входная группа; нулевой вход	Нет	О пути движения и эвакуации; ширина полосы движения	Соответствует	О зона оказания услуги; габариты зоны сидения (глубина)	Соответствует	О санитарный узел; поручни у унитаза	Есть
О территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	Есть	О входная группа; поручни на имеющейся лестнице	Есть	О пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	Нет	О зона оказания услуги; ширина полосы движения (при обслуживании с перемещением)	Соответствует	О санитарный узел; поручень у раковины	Есть
О территория объекта; поручни на имеющейся лестнице	Есть			О пути движения и эвакуации; поручни на имеющейся лестнице					

	О пути движения и эвакуации; лифт		
--	--	--	--

С Доступность для слепых

С территория объекта	Полностью	С входная группа	Полностью	С пути движения и эвакуации	Полно стью	С зона оказания услуги	Полност ью	С санитарный узел	Полност ью
С территория объекта; тактильная полоса перед лестницей	Есть	С входная группа; нулевой вход	Нет	С пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	Есть	С зона оказания услуги; тактильные средства информации	Есть	С санитарный узел; тактильное обозначение санузла	Есть
С территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	Есть	С входная группа; поручни на имеющейся лестнице	Есть	С пути движения и эвакуации; поручни на имеющейся лестнице	Есть				
С территория объекта;	Есть	С входная группа; тактильная	Есть	С пути движения и эвакуации;	Есть				

поручни на имеющейся лестнице		полоса перед входной лестницей		контрастная маркировка ступеней		
-------------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------------	--	--

Г Доступность для глухих

Г территория объекта	Полностью	Г пути движения и эвакуации	Полностью	Г зона оказания услуги	Полностью
Г территория объекта; указатели направления движения	Есть	Г пути движения и эвакуации; наличие надписей	Есть	Г зона оказания услуги; визуальные средства информации о предоставлении услуги	Есть
		Г пути движения и эвакуации; наличие указателей, пиктограмм	Есть	Г зона оказания услуги; места для инвалидов по слуху в зале	Есть
Обследование провел:		Телефон		e-mail	

Руководитель

Анатолий отцов

Лункин



Телефон

А.Н. Лункин

М.П.